



MUNICIPALIDAD DEL CUSCO



DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
DIRECCIÓN DE MONUMENTOS RELIGIOSOS

FICHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA CATALOGACIÓN DE MONUMENTOS RELIGIOSOS

CÓDIGO ÚNICO CATASTRAL - CUC

2

CÓDIGO HOJA CATASTRAL

0100180010

CÓDIGO DE REFERENCIA CATASTRAL

UBIGEO

DPTO PROV DIST

0 8 0 1 0 1

SECTOR

MANZANA

010 0 1 8 0 0 1

LOTE

EDIFICA

ENTRADA

PISO

UNIDAD

DC

SECTOR

MANZANA

LOTE

FRACCIÓN

010 0 1 8 0 0 1 0



CUSCO
PATRIMONIO CULTURAL DE LA TIERRA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE MONUMENTOS RELIGIOSOS



M12

E.M.5.SOBRECIMIENTO DEL CONVENTO CORRESPONDIENTE A LA CALLE NUEVA CON ALGUNOS LITOS DE FACTURA INCA REUTILIZADOS



M13

DETALLE DEL SOBRECIMIENTO DEL CONVENTO CON ALGUNOS LITOS DE FACTURA INCA



M14

DETALLE DEL SOBRECIMIENTO CON ALGUNOS LITOS DE FACTURA INCA REUTILIZADOS



M15

E.M.6: MUROS DEL NARTEX CON ALGUNOS LITOS DE FACTURA INCA REUTILIZADOS



M16

DETALLE DEL MURO CORRESPONDIENTE AL NARTEX



M17

MURO QUE CORRESPONDE AL NARTEX CON ALGUNOS LITOS DE FACTURA INCA REUTILIZADOS



M18

DETALLE DE LA BASE DEL MURO CON ALGUNOS LITOS DE FACTURA INCA REUTILIZADOS



M22

SOBRECIMIENTO DEL CLAUSTRO CON ALGUNOS LITOS DE FACTURA INCA REUTILIZADOS



M23

DETALLE DEL SOBRECIMIENTO DEL PRIMER CLAUSTRO CON ALGUNOS LITOS DE FACTURA INCA REUTILIZADOS

BACH. SANDRA FLORES F.

0 8 1 2

M19	DETALLE DE LA BASE DEL MURO CON ALGUNOS LITOS DE FACTURA INCA REUTILIZADOS	M20	DETALLE DEL MURO DEL NARTEX CON ALGUNOS LITOS DE FACTURA INCA REUTILIZADOS	M21	E.M.7: SOBRECIMENTOS DEL PRIMER CLAUSTRO CON ALGUNOS LITOS DE FACTURA INCA REUTILIZADOS, TODO EL SOBRECIMIENTO SE ENCUENTRA ENLUCIDO CON YESO	TECNICO CATALOGADOR	FECHA
-----	--	-----	--	-----	---	---------------------	-------