



MUNICIPALIDAD DEL CUSCO



GERENCIA DEL CENTRO HISTÓRICO
MANIPULACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO

FICHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA CATALOGACIÓN DE MONUMENTOS RELIGIOSOS

CODIGO UNICO CATASTRAL - CUC

5

CODIGO HOJA CATASTRAL

FICHA N°

0100180010

CODIGO DE REFERENCIA CATASTRAL

CODIGO DE REGISTRO

UBIGEO

DPTO PROV DIST

0 8 0 1 0 1

SECTOR

010

MANZANA

0 1 8

LOTE

0 0 1

EDIFICA

ENTRADA

PISO

UNIDAD

DC

SECTOR

010

MANZANA

0 1 8

LOTE

0 0 1

FRACCION

0



CUSCO
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HEREDIDAD



M50 E.M.14: CONTRAFUERTE UBICADOS DETRÁS DEL PRIMER CLAUSTRO CON LITOS DE FACTURA INCA REUTILIZADOS



M51 DETALLE DE CONTRAFUERTE




M52 DETALLE DE LA PARTE INFERIOR DEL CONTRAFUERTE



M53 DETALLE DE LITOS DE FACTURA INCA REUTILIZADOS



M54 E.M.15: MURO DE ENTRADA AL CORO CON ALGUNOS LITOS DE FACTURA INCA REUTILIZADOS



M55 E.M.16: PILASTRAS UBICADAS EN EL SEGUNDO CLAUSTRO CON ALGUNOS LITOS DE FACTURA INCA REUTILIZADOS



M56 E.M.17: PODIO QUE RODEA EL PATIO DEL SEGUNDO CLAUSTRO CON LITOS DE FACTURA INCA REUTILIZADOS




M57 E.M.18: CONTRAFUERTE UBICADOS DETRÁS DEL SSEGUNDO CLAUSTRO CON ALGUNOS LITOS DE FACTURA INCA REUTILIZADOS



M58 PODIO QUE CORRESPONDE AL TERCER CLAUSTRO CON LITOS DE FACTURA INCA REUTILIZADOS



M59 DETALLE DE PODIO CON LITOS DE FACTURA INCA REUTILIZADOS



M60 CAJA DE ESCALERA CON LITOS DE FACTURA INCA REUTILIZADOS

BACH. SANDRA FLORES F.
TECNICO CATALOGADOR
0 8 1 2
FECHA