



103	Nº DE FICHA	
	0100350020	

0100350020

CODIGO DE REGISTRO

FRAC

0

0

REGISTRO DE EVIDENCIA CON ELEMENTOS ORIGINALES PREHISPANICOS REUTILIZADOS

		TIPO DE CONSTRUCCION DE LA		ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA	MATERIAL CONSTRUCTIVO	APAREJO	ACABADO	MORTERO	MEDIDAS	ESTRUCTURAS	CONSERV.
201	202		203								

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

DESCRIPCION	REGISTRO FOTOGRAFICO-INTERIOR(S)
-------------	----------------------------------

REGISTRO FOTOGRAFICO-INTERIOR(S)

EVIDENCIA MATERIAL 5: CORRESPONDE AL SOBRECIMIENTO DEL PRIMER CLAUSTRO.

EVIDENCIA MATERIAL 6: CORRESPONDE A LOS MUROS DE LA ENTRADA AL CORO CON LITOS DE FACTURA INCA REUTILIZADOS.

EVIDENCIA MATERIAL 7: CORRESPONDE AL SOBRECIMIENTO DEL SEGUNDO CLAUSTRO.

EVIDENCIA MATERIAL 8: CORRESPONDE AL PODIO DEL SEGUNDO CLAUSTRO.

EVIDENCIA MATERIAL 9: CORRESPONDE A LOS MUROS DEL TEMPLO DE SANTA TERESA.

TODAS ESTAS EVIDENCIAS PRESENTAN REUTILIZACIÓN DE ALGUNOS ELEMENTOS LÍTICOS DE FACTURA INCA. COMO MATERIAL CONSTRUCTIVO TENEMOS CALIZAS, ANDÉSITAS Y ESCASAMENTE DIORITAS.



FOTO SUP. IZQ.: EVID. MAT. 5-SOBRECIMENTOS DEL 1º CLAUSTRO/ FOTO SUP. CENTRAL: EVID. MAT. 6-...../ FOTO SUP. DER.: EVID. MAT. 7-SOBRECIMENTOS DEL 2º CLAUSTRO / FOTO INF. IZQ.: EVID. MAT. 8-PODIO (2º CLAUSTRO) / FOTO INF. DER.: EVID. MAT. 9-MUROS DEL TEMPLO

CULTURA INMATERIAL

DESCRIPCION

OTROS

SE APRECIA PETROGLIFOS AMORFOS TANTO EN EL PRIMER Y
SEGUNDO CLAUSTRO DEL CONVENTO.