



MUNICIPALIDAD DEL CUSCO



DIRECCION DEL PATRIMONIO TECNICO

FICHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA CATALOGACIÓN DE MONUMENTOS RELIGIOSOS

CÓDIGO UNICO CATASTRAL - CUC

CÓDIGO HOJA CATASTRAL

2

0100350020

CODIGO DE REFERENCIA CATASTRAL

UBIGEO			SECTOR	MANZANA	LOTE	EDIFICA	ENTRADA	PISO	UNIDAD	DC	SECTOR	MANZANA	LOTE	FRACCION
DPTO	PROV	DIST												
08	01	01	010	035	002						010	035	002	0

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE MONUMENTOS RELIGIOSOS



CUSCO 25 AÑOS PATRIMONIO CULTURAL DE LA CIUDAD



M14 E.M.3.MURO DEL FRONTISPICIO CON ALGUNOS LITOS DE FACTURA INCA REUTILIZADOS (PLAZA SILVAQ)



M15 DETALLE DEL MURO - LITOS CON APAREJO RÚSTICO



M16 DETALLE DEL MURO PARTE SUPERIOR



M17 DETALLE DEL MURO-CONTRAFUERTE CON ALGUNOS LITOS DE FACTURA INCA REUTILIZADOS



M18 E.M.4.MURO DE CONTENCIÓN (CALLE SAPHY) CON LITOS DE FACTURA INCA REUTILIZADOS DE MANUFACTURA COLONIAL, CON LA PRESENCIA DE CONTRAFUERTE Y ARCOS DE DESCARGO DESDE LA CIMENTACIÓN QUE FORMA PARTE DE LA CANALIZACIÓN DEL RÍO SAPHY



M19 DETALLE DEL MURO DE CONTENCIÓN CON LITOS DE FACTURA INCA REUTILIZADOS EN ANDESITA



M21 DETALLE DEL MURO DE CONTENCIÓN CON LITOS DE FACTURA INCA REUTILIZADOS EN ANDESITA



M23 DETALLES DE LOS ARCOS DE DESCARGO



M26 CONTRAFUERTE CON ALGUNOS LITOS DE FACTURA INCA REUTILIZADOS



M20	DETALLE DEL MURO DE CONTENCIÓN CON LITOS DE FACTURA INCA REUTILIZADOS EN ANDESITA	M22	MURO DE CONTENCIÓN CON ARCOS DE DESCARGO	M24	DETALLE DE LA PARTE SUPERIOR DEL ARCO DE DESCARGO	M25	DETALLE DEL CONTRAFUERTE DEL ARCO DE DESCARGO	TECNICO CATALOGADOR	FECHA
-----	---	-----	--	-----	---	-----	---	---------------------	-------