



MUNICIPALIDAD DEL CUSCO



GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

FICHA DE REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA CATALOGACION DE MONUMENTOS RELIGIOSOS

CODIGO UNICO CATASTRAL - CUC										CODIGO HOJA CATASTRAL										FICHA N°		0100350020			
CODIGO DE REFERENCIA CATASTRAL										CODIGO DE REGISTRO															
UBIGEO			SECTOR	MANZANA			LOTE			EDIFICA	ENTRADA	PISO	UNIDAD	DC	SECTOR	MANZANA			LOTE	FRACCION					
DPTO	PROV	DIST																							
0	8	0	1	0	1	010	0	3	5	0	0	2							010	0	3	5	0	0	0



CUSCO 25 ANOS
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO DE MONUMENTOS RELIGIOSOS



M27 E.M.5: SOBRECIMIENTO DEL PRIMER CLAUSTRO CON ALGUNOS LITOS DE FACTURA INCA REUTILIZADOS



M28 DETALLE DEL SOBRECIMIENTO CON ALGUNOS LITOS DE FACTURA INCA REUTILIZADOS



M29 DETALLE DEL SOBRECIMIENTO CON ALGUNOS LITOS DE FACTURA INCA REUTILIZADOS



M30 DETALLE DEL SOBRECIMIENTO CON ALGUNOS LITOS DE FACTURA INCA REUTILIZADOS



M31 DETALLE DEL SOBRECIMIENTO DEL PRIMER CLAUSTRO CON ALGUNOS LITOS DE FACTURA INCA REUTILIZADOS



M32 DETALLE DEL SOBRECIMIENTO CON ALGUNOS LITOS DE FACTURA INCA REUTILIZADOS DE MATERIAL CALIZA




M33 DETALLE DEL SOBRECIMIENTO CON ALGUNOS LITOS DE FACTURA INCA REUTILIZADOS



M34 DETALLE DEL CHIFLÓN CON LITOS DE FACTURA INCA REUTILIZADOS



M35 DETALLE DEL CHIFLÓN CON LITOS DE FACTURA INCA REUTILIZADOS



M36 E.M.6: MUROS DE LA ENTRADA HACIA EL CORO CON ALGUNOS LITOS DE FACTURA INCA REUTILIZADOS



M37 DETALLE DE MURO CON LITOS DE FACTURA INCA REUTILIZADOS



M38 DETALLE DE MURO LATERAL CON LITOS DE FACTURA INCA REUTILIZADOS



M39 DETALLE DEL TECHO ABOVEDADO CON LITO DE FACTURA INCA REUTILIZADOS

BACH. SANDRA FLORES F. 1 9 0 9 1

TECNICO CATALOGADOR FECHA



JS



2