



MUNICIPALIDAD DEL CUSCO



GERENCIA DEL CENTRO HISTÓRICO
MUNICIPALIDAD DEL CUSCO

FICHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA CATALOGACIÓN DE MONUMENTOS RELIGIOSOS

CODIGO UNICO CATASTRAL - CUC

2

CODIGO HOJA CATASTRAL

0110530010

CODIGO DE REFERENCIA CATASTRAL

UBIGEO			SECTOR	MANZANA	LOTE	EDIFICA	ENTRADA	PISO	UNIDAD	DC	SECTOR	MANZANA	LOTE	FRACCION						
DPTO	PROV	DIST																		
0	8	0	1	0	1	011	0	5	3	0	0	1	009	0	1	4	0	0	4	0



CUSCO 30 años

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE MONUMENTOS RELIGIOSOS



M15 E.M.3:MURO DE TRAZA ORIGINAL INCA RESTAURADA UBICADA EN LA CALLE AHUACPINTA



M16 DETALLE DEL MURO - LITOS CON APAREJO SEDIMENTARIO



M18 DETALLE DEL MURO -APAREJO SEDIMENTARIO



M20 DETALLE DE MURO-CANAL DE VENTILACIÓN



M22 MURO VISTO DESDE EL INTERIOR DEL CONVENTO



M17 DETALLE DEL MURO



M19 DETALLE DEL MURO-AGUJEROS DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES



M21 DETALLE DE UN CANAL DE DRENAJE TAPIADO



M23 DETALLE DE MURO VISTO POR DENTRO DEL CONVENTO



M24 E.M.4: MURO QUE CORRESPONDE AL 2º CLAUSTRO RESTAURADO (ANASTILOSI)



M29 DETALLE DE LA E.M.5 CON LITOS DE FACTURA INCA REUTILIZADOS



M30 DETALLE DE LA E.M.5 CON LITOS DE FACTURA INCA REUTILIZADOS

BACH. S.F.F / BACH. A.L.L.O 1 7 0 7 1 2

M25	DETALLE DEL MURO Y FECHA DE RESTAURACIÓN	M26	DETALLE DEL MURO RESTAURADO CON APAREJO SEDIMENTARIO	M27	ELEMENTOS LITICOS REUTILIZADOS SIGUIENDO LA TRAZA ORIGINAL INKA	M28	DETALLE DE LA E.M. 5 MURO EN EL 2º NIVEL CON ALGUNOS LITOS DE FACTURA INCA REUTILIZADOS	TECNICO CATALOGADOR	FECHA
-----	--	-----	--	-----	---	-----	---	---------------------	-------