



MUNICIPALIDAD DEL CUSCO



GERENCIA DEL CENTRO HISTÓRICO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

FICHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA CATALOGACIÓN DE MONUMENTOS RELIGIOSOS

CODIGO UNICO CATASTRAL - CUC										CODIGO HOJA CATASTRAL										FICHA N°		0110530010	
3																							
CODIGO DE REFERENCIA CATASTRAL												CODIGO DE REGISTRO											
UBIGEO			SECTOR	MANZANA	LOTE	EDIFICA	ENTRADA	PISO	UNIDAD	DC	SECTOR	MANZANA	LOTE	FRACCION									
DPTO	PROV	DIST																					
0	8	0	1	0	1	011	0	5	3	0	0	1											
											009	0	1	4									
												0	0	0									



CUSCO 30 AÑOS
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO DE MONUMENTOS RELIGIOSOS



M31 E.M.6: FUENTE DE LAVABO UBICADO EN EL RECIBO DEL CONVENTO DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN, CON ALGUNOS LITOS DE FACTURA INCA REUTILIZADOS



M32 E.M.7: MUROS DEL TEMPLO




M33 DETALLE DEL TEMPLO (TRANSEPTO) CON ALGUNOS LITOS DE FACTURA INCA REUTILIZADOS.




M34 DETALLE DE LOS MACHONES DEL TEMPLO CON LITOS DE FACTURA INCA REUTILIZADOS



M35 DETALLE DEL MURO DEL TEMPLO CON ALGUNOS LITOS DE ANDESITA DE FACTURA INCA REUTILIZADOS



M36 MURO DE LA PARTE EXTERNA DEL TEMPLO



M37 MURO DE LA PARTE EXTERNA DEL TEMPLO



DETALLE DEL MURO PARTE INTERIOR CON ALGUNOS LITOS DE FACTURA INCA REUTILIZADOS



M39 DETALLE DEL MURO PARTE INTERIOR CON ALGUNOS LITOS DE FACTURA INCA REUTILIZADOS



M40 DETALLE DEL MURO PARTE INTERIOR CON ALGUNOS LITOS DE FACTURA INCA REUTILIZADOS



M41 DETALLE DE LA GALERIA (1ª CLAUSTR) CON ALGUNOS LITOS DE FACTURA INCA REUTILIZADOS.



M42 DETALLE DEL SOBRECIMIENTO DE LA GALERIA



M43 MURO CON ALGUNOS LITOS DE FACTURA INCA REUTILIZADOS

BACH. S.F.F / BACH. A.L.L.O 1 7 0 7 1

TECNICO CATALOGADOR FECHA



CA

2