



MUNICIPALIDAD DEL CUSCO



FICHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA CATALOGACIÓN DE MONUMENTOS RELIGIOSOS

CODIGO UNICO CATASTRAL - CUC										CODIGO HOJA CATASTRAL										FICHA N°		0100600010	
1																							
CODIGO DE REFERENCIA CATASTRAL														CODIGO DE REGISTRO									
UBIGEO			SECTOR	MANZANA	LOTE	EDIFICA	ENTRADA	PISO	UNIDAD	DC	SECTOR	MANZANA	LOTE	FRACCION									
DPTO	PROV	DIST	010	0	6	0	0	0	1		010	0	6	0	0	1	0						



CUSCO 25 AÑOS PATRIMONIO CULTURAL DE LA TRADICIÓN

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE MONUMENTOS RELIGIOSOS



M01 E.M1: SOBRECIMIENTO DEL FRONTISPICIO DEL CONVENTO DE SAN JUAN DE DIOS CON ALGUNOS LITOS DE FACTURA INCA REUTILIZADOS



M02 SOBRECIMIENTO DEL FRONTISPICIO DEL CONVENTO DE SAN JUAN DE DIOS



M03 DETALLE DEL SOBRECIMIENTO



M04 DETALLE DEL SOBRECIMIENTO DEL CONVENTO CON ALGUNOS LIOTOS DE FACTURA INCA REUTILIZADA



M05 DETALLE DEL SOBRECIMIENTO DEL CONVENTO CON ALGUNOS LIOTOS DE FACTURA INCA REUTILIZADA



M06 E.M2: SOBRECIMIENTO DEL ATRIO LATERAL CON ALGUNOS ELEMENTOS LITICOS DE FACTURA INCA REUTILIZADOS



M07 VISTA DEL ATRIO LATERAL



M08 DETALLE DEL SOBRECIMIENTO DEL ATRIO LATERAL



M09 MURO UBICADO EN EL ATRIO LATERAL DEL CONVENTO DE SAN JUAN DE DIOS CON ALGUNOS LITOS DE FACTURA INCA REUTILIZADOS



M10 DETALLE DEL SOBRECIMIENTO DEL ATRIO LATERAL



M11 DETALLE DEL SOBRECIMIENTO DEL ATRIO LATERAL



M12 E.M3: SOBRECIMIENTO DEL CONVENTO SAN JUAN DE DIOS (CALLE ARONES) CON ALGUNOS LITOS DE FACTURA INCA REUTILIZADOS



M13 DETALLE DE LA EVIDENCIA 3-ALGUNOS LITOS DE FACTURA INCA REUTILIZADOS



M14 DETALLE DE LA EVIDENCIA 3-ALGUNOS LITOS DE FACTURA INCA REUTILIZADOS

BACH. ARQL. SANDRA FLORES F. 3 1 0 7 1 2
TECNICO CATALOGADOR FECHA