FICHA DE REGISTRO DE EVIDENCIAS ARQUEOLOGICAS EN FACHADAS DE LOS MONUMENTOS RELIGIOSOS DEL CENTRO HISTORICO DEL CUSCO

MUNICIPALIDAD DEL CUSCO

GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO

101 CODIGO UNICO CATASTRAL - CUC	102 CODIGO HOJA CATASTRAL	103 N° DE FICHA
		0110530010

CODIGO DE REFERENCIA CATASTRAL

UBIGEO DEP	UBIGEO PROV.	UBIGEO PROV	SECTOR	MANZANA	LOTE	FRACCION	EDIFICA	ENTRADA	PISO	UNIDAD	DC	SECTOR	MANZANA	LOTE	FRACCION
08	01	01	011	053	001	0						011	053	001	0

CODIGO DE REGISTRO

DIRECCION: PLAZOLETA SANTO DOMINGO S/N

DENOMINACION: TEMPLO Y CONVENTO DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN-TEMPLO DEL QORICANCHA

REGISTRO DE EVIDENCIA PREHISPANICA ORIGINAL

201	202 UBICACIÓN				203 TIPO DE CONSTRUCCION DE						204 ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA AROUEOLOGICA								205 MATERIAL CONSTRUCTIVO							206 APAREJO					207 ACABADO							208 MORTERO				209 MEDIDAS (en metros)					## ESTRUCT	211 RESTAURAC.					212 CONSERVAC.			
Nº DE EVIDENCIA	FACHADA 1	FACHADA 2	FACHADA 3	FACHADA 4	ANDEN	CANCHA	MURO DE CONTENCIÓ	RECINTOS	CIMIENTO	OTROS	ARGOLLAS	CANAL DE DRENAJE	UMBRAL	DINTEL	PETROGLIFO	VANO ORIGINAL	CANAL DE VENTILACIÓ	OTROS	ANDESITA	CALIZA	DIORITA	GRANITO	ARENISCA	CANTO RODADO	OTROS	RUSTICO	CELULAR	POLIGONAL	SEDIMENTARIO	OTROS	CORTADO	CANTEADO	ALMOHADILLADO	PULIDO	ABUCHARDEADO	ENLUCIDO	OTROS	ARCILLA	BARRO	SIN MORTERO	OTROS	ALTURA PROMEDIO	ANCHO	LARGO	PROFUNDIDAD	INCLINACION	INMUEBLE QUE COMPARTE LA EVIDENCIA Y/O ESTRUCTURA ARQUEOLOGICA	RECOMPOSICION	RESTITUCION	RECONSTRUCCION	ANASTILOSIS	OTROS	BUENO	REGULAR	MALO	OTROS
3		X				X													X										X				X							X			4.00		51.40		12%								X		
4		X				X													X										X				X					X	X			2.00		1.50							X			X		

DESCRIPCION

EVIDENCIA MATERIAL 3: CORRESPONDE AL MURO PERIMETRICO DEL PRIMER CLAUSTRO DEL CONVENTO DE SANTO DOMINGO, EL CUAL PERTENECIO EN EPOCA PREHISPANICA AL TEMPLO DEL QORIKANCHA, SE ENCUENTRA ORIENTADO HACIA LA CALLE AWAQPINTA. ES UN EJEMPLO DE LA MAS FINA CANTERIA INCA, PRESENTA APAREJO SEDIMENTARIO O INCA IMPERIAL IMPLANTADA POR EL INCA PACHACUTEQ; LOS MAMPUESTOS SON DE FORMA REGULAR CON UN LEVE ALMOHADILLADO. EN UNO DE LOS BLOQUES DE LA SEGUNDA HILADA SE OBSERVAN TRES AGUJEROS QUE PUDIERON SER UTILIZADOS PARA LA EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES DEL PATIO INTERIOR; ADEMAS, EL MURO PRESENTA UNA ESTRUCTURA VERTICAL DECRECIENTE, ESO QUIERE DECIR QUE LAS PIEDRAS DE MAYOR VOLUMEN SE DISPONEN EN LA PARTE INFERIOR Y DISMINUYEN DE TAMAÑO PROGRESIVAMENTE HACIA LA PARTE SUPERIOR.

EVIDENCIA MATERIAL 4: CORRESPONDE A UN SECTOR DEL MURO RESTAURADO, UTILIZANDO LA TECNICA DE LA ANASTILOSIS.

RECOMENDACIONES

SE RECOMIENDA NO MANIPULAR LOS MUROS PARA NO CAUSAR DAÑOS A LOS ELEMENTOS LITICOS.

REGISTRO FOTOGRAFICO-FACHADA(S)



FOTO 1: EVIDENCIA MATERIAL 3 / FOTO 2 EVIDENCIA MATERIAL 4