MUNICIPALIDAD DEL CUSCO

GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO

FICHA DE REGISTRO DE EVIDENCIAS ARQUEOLOGICAS EN FACHADAS DE LOS MONUMENTOS RELIGIOSOS DEL CENTRO HISTORICO DEL CUSCO

101 CODIGO UNICO CATASTRAL - CUC	102 CODIGO HOJA CATASTRAL	103 N° DE FICHA
		0110320010

CODIGO DE REFERENCIA CATASTRAL

UBIGEO DEP	UBIGEO PROV.	UBIGEO PROV	SECTOR	MANZANA	LOTE	FRACCION	EDIFICA	ENTRADA	PISO	UNIDAD	DC	SECTOR	MANZANA	LOTE	FRACC
08	01	01	011	032	001	0						011	032	001	0

CODIGO DE REGISTRO

DIRECCION: PLAZA DE ARMAS DEL CUSCO S/N

DENOMINACION: CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LORETO

REGISTRO DE EVIDENCIA CON ELEMENTOS ORIGINALES PREHISPANICOS REUTILIZADOS

201	202 UBICACIÓN				203 TIPO DE CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA						204 ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA							205 MATERIAL CONSTRUCTIVO							206 APAREJO				207 ACABADO							208 MORTERO							209 MEDIDAS (en metros)			210 ESTRUCT. COMPARTIDA	211 CONSERVA		
Nº DE EVIDENCIA	FACHADA 1	FACHADA 2	FACHADA 3	FACHADA 4	MURO DE CONTENCIÓ	SOBRECIMIENTO	ESCALON	ESCALINATA	MUROS	OTROS	ARGOLLAS	CANAL	CLAVO	DINTEL	PETROGLIFO	UMBRAL	OTROS	ANDESITA	CALIZA	DIORITA	GRANITO	ARENISCA	CANTO RODADO	OTROS	RUSTICO	CELULAR	POLIGONAL	OTROS	CORTADO	CANTEADO	ALMOHADILLADO	PULIDO	ABUCHARDEADO	ENLUCIDO	OTROS	ARCILLA	BARRO	CALICANTO	SIN MORTERO	CEMENTO	EMBOQUILLADO		ALTURA PROMEDIO	ANCHO	LARGO	INMUEBLE QUE COMPARTE LA EVIDENCIA Y/O ESTRUCTURA ARQUEOLOGICA	BUENO	REGULAR	MALO
1	X					X			X									X	X						X					X										X	X							X	
2		X				X			X									X	X						X					X										X	X								X

DESCRIPCION

EVIDENCIA MATERIAL 1: SOBRECIMIENTO Y MURO DE LA FACHADA ORIENTADA HACIA LA PLAZA DE ARMAS.
EVIDENCIA MATERIAL 2: SOBRECIMIENTO Y MURO DE LA FACHADA ORIENTADA HACIA CALLE LORETO O INTIK'IJLLU.
ESTAS EVIDENCIAS PRESENTAN REUTILIZACION DE ALGUNOS ELEMENTOS LITICOS DE FACTURA INCA. COMO MATERIAL CONSTRUCTIVO TENEMOS CALIZAS Y ANDESITAS.

RECOMENDACIONES

LA CALLE LORETO O INTI K'IJLLU, ES UTILIZADA COMO URINARIO PUBLICO. ESTE TIPO DE ACIDOS DETERIORAN LOS BLOQUES INFERIORES E INESTABILIZAN EL PARAMENTO. ES IMPORTANTE BUSCAR MEDIDAS PARA ELIMINAR ESTE MAL HABITO DE LA POBLACION CUSQUEÑA QUE TRANSITA POR ESTA ZONA.

REGISTRO FOTOGRAFICO-FACHADA(S)

FACHADAS DE LA CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LORETO

CIO

AC.