

 MUNICIPALIDAD DEL CUSCO DIRECCION DEL CENTRO HISTORICO		FICHA DE REGISTRO DE EVIDENCIAS ARQUEOLOGICAS EN EL INTERIOR DE LOS MONUMENTOS RELIGIOSOS DEL CENTRO HISTORICO DEL CUSCO																												 CUSCO									
		CODIGO UNICO CATASTRAL - CUC														CODIGO HOJA CATASTRAL																N° DE FICHA							
																																0110320060							
		CODIGO DE REFERENCIA CATASTRAL																														CODIGO DE REGISTRO							
UBIGEO		SECTOR		MANZANA			LOTE			FRACCION	EDIFICA		ENTRADA		PISO		UNIDAD		DC		SECTOR		MANZANA			LOTE			FRAC.										
DEP	PROV.	PROV.																																					
0	8	0	1	0	1	0	1	1	0	3	2	0	0	6	0								0	1	1	0	3	2	0	0	6	0							
DIRECCION: PLAZA DE ARMAS DEL CUSCO S/N																																							
DENOMINACION: CONVENTO JESUITA																																							
REGISTRO DE EVIDENCIA CON ELEMENTOS ORIGINALES PREHISPANICOS REUTILIZADOS																																							
201		202				203								204						205		206				207				208		209		210		CONSERV.			
N° DE EVIDENCIA		TIPO DE CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA				ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA								MATERIAL CONSTRUCTIVO						APAREJO		ACABADO				MORTERO				MEDIDAS		ESTRUCTURAS COMPARTIDAS		BUENO		REGULAR		MALO	
		SOBRECIMIENTO	PODIO	SARDINEL	MURO DE CONTENCIÓN	ESCALINATA	MUROS	OTROS																															
2						X																																	
3	X																																						
4	X																																						
5	X																																						
DESCRIPCION																																							
EVIDENCIA MATERIAL 2: MUROS DEL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE LA GALERIA NOROESTE. EVIDENCIA MATERIAL 3: MUROS DEL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE LA GALERIA NORESTE. EVIDENCIA MATERIAL 4: MURO LIMITE DE LA CAJA DE ESCALERAS DEL LA GALERIA NORESTE. EVIDENCIA MATERIAL 5: PEQUEÑO TRAMO DE SOBRECIMIENTO HACIA EL PATIO TESTERO. TODAS ESTAS EVIDENCIAS PRESENTAN REUTILIZACION DE ALGUNOS ELEMENTOS LITICOS DE FACTURA INCA. COMO MATERIAL CONSTRUCTIVO TENEMOS CALIZAS Y ANDESITAS.																																							
REGISTRO FOTOGRAFICO-INTERIOR(S)																																							
																																							
FOTO 1: EVID. MAT. 2 / FOTO 2: EVID. MAT. 3 / FOTO 3: EVID. MAT. 3																																							
INFORMACION SOBRE PROYECTOS ARQUEOLOGICOS REALIZADOS EN EL MONUMENTO RELIGIOSO																																							
P.E.A		P.I.A		MON.		NING.		OBSERVACIONES																															
AÑO		AÑO		AÑO		X		NO SE HA REALIZADO NINGUN TIPO DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA.																															
DESCRIPCION DE EVIDENCIAS ARQUEOLOGICAS NO ESTRUCTURALES																																							
CERAMICA								LITOS TRABAJADOS O PETROGLIFOS								ORGANICOS								OTROS															
CULTURA INMATERIAL																																							
DESCRIPCION																																							