





MUNICIPALIDAD DEL CUSCO

FICHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO DE CATALOGACIÓN DE INMUEBLES


CODIGO UNICO CATASTRAL - CUC										CODIGO HOJA CATASTRAL										FICHA N°		0110310030			
13																									
CODIGO DE REFERENCIA CATASTRAL														CODIGO DE REGISTRO											
UBIGEO			SECTOR	MANZANA	LOTE	EDIFICA	ENTRADA	PISO	UNIDAD	DC	SECTOR	MANZANA	LOTE	FRACCIÓN											
DPTO	PROV	DIST																							
0	8	0	1	0	1	011	0	3	1	0	0	3						011	0	3	1	0	0	3	0



13.-AMBIENTES-RECIBO



EL VESTIBULO DE PLANTA REGULAR ESTÁ ESTRUCTURADO POR CUATRO COLUMNAS GRUESAS Y SOLIDAS QUE SOSTIENEN ARCOS FORMEROS QUE FORMAN LA CUBIERTA DE BOVEDA AGALLONADA, EN EL AREA CENTRAL EXISTE TODO EL CONJUNTO DEL CIMBORRIO Y LA BOVEDA VAIDA APOYADA SOBRE UN FRISO QUE SE REMATA CON CON UNA LINTERNA CENTRAL. CONTIENE UNA PORTADA QUE ACCEDER AL INTERIOR DEL CLAUSTRO.




F132 PLANTA DEL VESTIBULO

F134 COLUMNAS GRUESAS Y SOLIDAS

F135 CUBIERTA CON BOVEDA AGALLONADA Y CUPULA

F131 UBICACIÓN EN EL CONJUNTO



F133 VESTIBULO



F136 VISTA DESDE GALERIA... F137 DETALLE DE FRONTON CON VENERA CONCAVA F138 VISTA DEL VESTIBULO F139 VISTA DE ESCULTURA



F1310 VISTA DEL AREA CENTRAL DEL VESTIBULO F1311 DETALLE DE IMPOSTA F1312 DETALLE DE BASE DE COLUMNA F1313 CUBIERTA CON BOVEDA AGALLONADA

TECNICO CATALOGADOR 1: Bch. Amparo M. Meléndez Torres CORDINADOR DE BRIGADA Arqta. Yadira Guerra Vera FECHA 2 2 0 8 1 2