



CENTRO HISTORICO DEL CUSCO

0110320080

REGISTRO DE EVIDENCIA CON ELEMENTOS ORIGINALES PREHISPANICOS REUTILIZADOS

[illegible][illegible]

REGISTRO FOTOGRAFICO-INTERIOR(S)

EVIDENCIA MATERIAL 2: MUROS Y CONTRAFUERTE DEL TEMPLO, QUE SE PUEDEN APRECIAR POR ENCIMA DE LA CAPILLA DE NUESTRA SRA. DE LOURDES Y DEL CONVENTO.

EVIDENCIA MATERIAL 3: MUROS Y CONTRAFUERTES DEL TEMPLO, ORIENTADOS HACIA EL PATIO TESTERO.

EVIDENCIA MATERIAL 4: MUROS DEL PASAJE QUE DIRIGE HACIA LOS CAMPANARIOS. UBICADO EN LA PARTE POSTERIOR DE LA CAPILLA DEL SR. DE LA CAÑA.

EVIDENCIA MATERIAL 5: PARTE POSTERIOR DEL TIMPANO.

EVIDENCIA MATERIAL 6: MUROS DE LOS CAMPANARIOS.

EVIDENCIA MATERIAL 7: ESCALINATAS EN LA COBERTURA.

EVIDENCIA MATERIAL 8: SOBRECIMIENTOS DE LA SACRISTIA.

EVIDENCIA MATERIAL 9: TECHO DE LA ENTRADA A LA CRIPTA.

EVIDENCIA MATERIAL 10: SOBRECIMIENTOS DE LOS BLOQUES EN EL PATIO TESTERO.

TODAS ESTAS EVIDENCIAS PRESENTAN REUTILIZACION DE ALGUNOS ELEMENTOS LITICOS DE FACTURA INCA. COMO MATERIAL CONSTRUCTIVO TENEMOS CALIZAS Y ANDESITAS.



FOTO 1: EVID. MAT. 2 / FOTO 2: EVID. MAT. 3 / FOTO 3: EVID. MAT. 4 / FOTO 4: EVID. MAT. 5 / FOTO 5: EVID. MAT. 6 / FOTO 6: EVID. MAT. 7 / FOTO 7: EVID. MAT. 8 / FOTO 8: EVID. MAT. 9 / FOTO 9: EVID. MAT. 10

INFORMACION SOBRE PROYECTOS ARQUEOLOGICOS REALIZADOS EN EL MONUMENTO RELIGIOSO

CULTURA INMATERIAL

P.E.A		P.I.A		MON.		NING.	OBSERVACIONES	DESCRIPCION
		X						
AÑO		AÑO		AÑO			SE HA REALIZADO PROYECTOS DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICA A CARGO DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO-AECID	

DESCRIPCION DE EVIDENCIAS ARQUEOLOGICAS NO ESTRUCTURALES

CERAMICA	LITOS TRABAJADOS O PETROGLIFOS	ORGANICOS	OTROS