



MUNICIPALIDAD DEL CUSCO



GERENCIA DEL CENTRO HISTÓRICO  
MUNICIPALIDAD DEL CUSCO

FICHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA CATALOGACIÓN DE MONUMENTOS RELIGIOSOS

CODIGO UNICO CATASTRAL - CUC

5

CODIGO HOJA CATASTRAL

FICHA N°

0110530010

CODIGO DE REFERENCIA CATASTRAL

CODIGO DE REGISTRO

UBIGEO

DPTO PROV DIST

0 8 0 1 0 1

SECTOR

011

MANZANA

0 5 3

LOTE

0 0 1

EDIFICA

ENTRADA

PISO

UNIDAD

DC

SECTOR

009

MANZANA

0 1 4

LOTE

0 0 4

FRACCION

0



CUSCO 30 ANOS  
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD



VISTA DEL INTERIOR DEL RECINTO-HORNACINAS Y VENTANA




M62 DETALLE DE LA VENTANA QUE COMUNICA CON LOS OTROS RECINTOS



M63 DETALLE DE ENDIDURAS POSIBLEMENTE PARA COLOCAR PLACAS DE ORO O PLATA



M64 DETALLE DEL CIMIENTO DE LOS MUROS DEL RECINTO



M65 DETALLE DE UN CANAL DE DRENAJE ORIGINAL INCA



M66 DETALLE DE LA PARTE SUPERIOR DEL MURO DEL RECINTO



M67 DETALLE DE MICROLITO SOBRESALIENTE EN LA PARTE INFERIOR DEL MURO DEL RECINTO



M68 DETALLE DE UN SEGUNDO MICROLITO



M69 UBICACIÓN DEL 2º MICROLITO EN MAL ESTADO DE CONSERVACIÓN



DETALLE DE LA VENTANA



E.M.10: ESPACIO ABIERTO



M71 DETALLE DEL ESPACIO ABIERTO CON UN MURO POSTERIOR CON HORNACINAS



M72 DETALLE DE HORNACINAS



M73 DETALLE DE LOS CANALES DE DRENAJE UBICADOS EN ESTE RECINTO ABIERTO



M74 DETALLE DE MURO CONTIGUO AL ESPACIO ABIERTO



M75 LITOMODIFICADO UBICADO EN ESTE ESPACIO



M76 DETALLE DE PARTE SUPERIOR DEL MURO CONTIGUO



M77 DETALLE DE LA PARTE SUPERIOR DEL MURO CONTIGUO

BACH. S.F.F / BACH. A.L.L.O

1 7 0 7 1 2

TECNICO CATALOGADOR FECHA